

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



ab 2:45

Zeitangabe in Minuten



**Brandraum
Erdgeschoss**

- Brandversuch bei dem MPA-NRW musste abgebrochen werden -

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



ab 9:56
Zeitangabe in Minuten

Erste herabfallende Kunststoffteile



Beobachtungsraum Untergeschoss

- Brandversuch bei dem MPA-NRW musste abgebrochen werden

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



ab 18:49

Zeitangabe in Minuten

Brandübertragung ins Untergeschoss trotz ordnungsgemäß montierter Brandmanschette nach ABP / ABZ



Beobachtungsraum Untergeschoss

- Brandversuch bei dem MPA-NRW musste abgebrochen werden -

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



ab 25:22

Zeitangabe in Minuten

Brandübertragung ins Untergeschoss trotz ordnungsgemäß montierter Brandmanschette nach ABP / ABZ



Beobachtungsraum Untergeschoss

- IZEG entdeckt schwere Sicherheitsmängel bei Kunststoffrohren -

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



ab 28:29

Zeitangabe in Minuten

Brandübertragung ins Untergeschoss trotz ordnungsgemäß montierter Brandmanschette nach ABP / ABZ



Beobachtungsraum Untergeschoss

- IZEG entdeckt schwere Sicherheitsmängel bei Kunststoffrohren -

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte

ab 32:41

Zeitangabe in Minuten

*Entwicklung von
toxischen Gasen*



*Beobachtungsraum
Untergeschoss*

- Brandversuch bei dem MPA-NRW musste abgebrochen werden -

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



nach Abbruch

*Kunststoffrohre nach
abgebrochenem
Versuch*



*Beobachtungsraum
Untergeschoss*

- IZEG entdeckt schwere Sicherheitsmängel bei Kunststoffrohren -

■ Sicherheit & Qualität aus Guss ■




■ Videoaufnahmen des orientierenden Brandversuchs bei dem MPA-NRW in Erwitte



nach Abbruch

*Unbeschädigte Guss-
rohre nach dem
Brandversuch*



**Beobachtungsraum
Untergeschoss**

Gusseiserne Abflussrohre - hervorragend im Schall- und Brandschutz